

Avdelning/arbetsplats: Vallsjöskolan

Medverkande och godkännande av skyddsronden:

Namn: Klas-Göran Jansson/skyddsombud

Gunilla Rosenquist/rektor

Vid skyddsronden den: 13/2 2012

upptäcktes följande brister och risker i arbetsmiljön.

| PROBLEMRÅDE/RISKER | BEDÖMNING | | ÅTGÄRDER | | | | |
|---|-----------|----------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Allvarlig | Inte allvarlig | Förslag till åtgärd | Ansvarig för att det blir gjort? | När ska det vara klart? | Uppföljning Kontroll-datum: | Behövs ytterligare åtgärder? |
| Gummidäcken i sandlådan börjar bli dåliga. Något är trasigt. | X | | Några behöver bytas ut. | Tekniska | | | |
| På vintern behövs det sandas under taket utmed paviljongen. Många halkolyckor händer där. | X | | Är det vaktmästare eller Tekniska som ska sköta sandning? | | | | |
| Omklädningsrum idrotten. Insynsskydd innanför dörren ska komma.När? Duscharna är jättedåliga. Endast en dusch fungerar bra i flickornas omkl. Vi önskar handduschar och bättre termostater. Nu är det för kallt vatten. Det luktar mögel i pojknas dusch. | X | | Det behövs nya termostater/handduschar/munstycken. Är det mögel som luktar? | Tekniska | Så snart som möjligt | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|--|--|--|
| Glasrummet/arbetsrummet för kallt. | | X | Spärren till termostaten är borta men det är fortfarande för kallt att sitta där och arbeta. Extra värmeelement. | ? | | | |
| En del element är varma andra kalla. | | X | Det är något fel på värmasystemet. Har tydligen varit det i många år. Elementen i stora byggnaden behöver luftas varje vecka vintertid. | Vaktm. | | | |
| Ytterbelysning behövs på gaveln där Carina E H har sitt arbetsrum. | | X | Sätt upp en lampa utvändigt. | Tekniska. | | | |