

Avdelning/arbetsplats: Vallsjöskolan/paviljongen låg

Medverkande och godkännande av skyddsronden:

Namn: Klas-Göran Jansson/skyddsombud

Gunilla Rosenquist/rektor

Vid skyddsronden den: 13/2 2012

upptäcktes följande brister och risker i arbetsmiljön.

PROBLEMRÅDE/RISKER	BEDÖMNING		ÅTGÄRDER				
	Allvarlig	Inte allvarlig	Förslag till åtgärd	Ansvarig för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Uppföljning Kontroll-datum:	Behövs ytterligare åtgärder?
Vintertid är det för kallt i sal 2,4,6,7 och "lilla Syrénen".		X	Termostaterna är spärrade. Behöver justeras på något vis.	Tekniska	Hösten 2012		
Takplatta i sal 4 hänger löst.	X		Behöver sättas fast så den inte ramlar ner på eleverna.	Tekniska			
Yttertrapporna är trasiga		X?	Skulle kunna vara anledning till att någon skadar sig.	Tekniska			
Några trappräcken är trasiga och något saknas		X	Underhåll.	Vaktm? Tekniska			
Det samlas mycket vatten utanför sal 1 ingång. När det fryser på blir det is. Både vuxna och barn har skadat sig där denna vinter.		X	Det behövs någon form av dränering eller brunn.				

.							