

Avdelning/arbetsplats: Vallsjöskolan

Medverkande och godkännande av skydds ronden:

Namn: Klas-Göran Jansson/skyddsombud

Gunilla Rosenquist/rektor

Vid skydds ronden den: 13/2 2012

upptäcktes följande brister och risker i arbetsmiljön.

PROBLEMRÅDE/RISKER	BEDÖMNING		ÅTGÄRDER				
	Allvarlig	Inte allvarlig	Förslag till åtgärd	Ansvarig för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Uppföljning Kontroll-datum:	Behövs ytterligare åtgärder?
Korridoren vid träslöjden är jättehåll efter Boningen.	X		Skura upp golvet igen och lägga på något annat.	Städ.			
Många markiser fungerar inte.		X	Genomgång av markiserna.	Tekniska			
Ventilationen i klassrummet 6 A gör det för Kallt. Drar kallluft på eleverna.		X	?	Tekniska?			
Allmänt slitage. Bänkar utanför klassrum på snedden, avflagnad målarfärg, trasiga torkskåp m.m.		X	Skolan är sliten och skulle behöva en rejäl genomgång och upprustning.	Vaktm. Tekniska.			
Iskalla golv vintertid på Lönnens fritids .		X	?	?			

Grinden i nödrappan trasig	X		Behöver lagas	Vaktm.el. Tekniska			
----------------------------	---	--	---------------	-----------------------	--	--	--